SINDICATO DOS TRABALHADORES MUNICIPAIS DE PIRACICABA, SÃO PEDRO E REGIÃO

Base territorial: Piracicaba, São Pedro, Águas de São Pedro e Saltinho

Piracicaba, 18 de agosto de 2025.

Senhor Secretario,

SINDICATO DOS TRABALHADORES MUNICIPAIS DE PIRACICABA, SAO PEDRO, ÁGUAS DE SAO PEDRO, SALTINHO E REGIAO, *na qualidade de legítima representante dos Servidores Municipais de PIRACICABA, vem, por meio de seu representante legal infra-assinado, à Vossa Senhoria, solicitar o que segue.*

Em visita periódica por nossos diretores deste Sindicato, estiveram na Escola Municipal Francisco Libardi e constataram graves problemas no muro de acesso a quadra, com risco de queda, e encontra-se com área interditada com fita zebrada.

Independente da área estar interditada com fita zebrada, é um risco muito alto em tratando de local onde existem crianças que podem por inocência invadir a area e o muro desabar acarretando grave acidente.

Entendemos que as providências por parte da escola foram tomadas, com a interdição da area, com ofício à secretaria de educação pedindo providências, mas uma ocorrência como esta, não se pode aguardar e entendemos que pela própria lei de licitações, existe valores por dispensa de licitação ou mesmo pela gravidade do caso que devam sanar estes problemas.

Outra questão é o vidro da porta de entrada da escola que esta quebrado, que também oferece risco principalmente as crianças e uma grelha faltando do ralo da área externa, que mesmo sinalizada é risco gravíssimo.

Diante de graves ocorrências relatadas, em anexo, o relatório produzido pelos nossos diretores é que solicitamos urgentes providências.

Sem mais, agradecemos, nos colocando à disposição para maiores esclarecimentos, aguardando deferimento, aproveitando para renovar os protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

JOSÉ OSMIR BERTAZZONI

Diretor

Ilustríssimo Senhor
Juliana Vicentim
Secretário Municipal de Educação de Piracicaba

Sede Administrativa: Rua Ipiranga, 553 - Centro - Piracicaba-SP - CEP 13400-480 - Tel. PABX (19) 3403-1818
Centro Clínico: Rua Prudente de Moraes, 373 - Centro - Piracicaba-SP - CEP 13400-310 - Tel. (19) 3432-7571
Sede São Pedro: Rua Pedro Chagas de Aguiar, 55 - Jardim São Pedro - São Pedro-SP - CEP 13520-000 - Tel. (19) 3481-3507
Brasília: SCS Quadra 01, Bloco K, n° 30 Ed. Denasa 1° Andar - Brasília-DF - CEP 70.398-900 - Tels. (61) 3321-0288 / 3321-1408

www.municipaisdepiracicaba.org.br

Somos um Sindicato filiado à NCST NOVA CENTRAL, CSPB, FESTMESP

Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Piracicaba, São Pedro, Águas de São Pedro, Saltinho e Região

RELATÓRIO DE VISITA/ ATUAÇÃO

Data: 13/08/2025 Diretores: Samantha e Valdir Martins

Secretaria/ Unidade: SME - EM Francisco Libardi

Em visita de rotina, a ouvidoria do Sindicato esteve na unidade e constatou o muro de acesso à quadra está com risco de queda, com a área interditada com fita zebrada.

A diretora da unidade nos recebeu e nos informou que já foi feito ofício à SME relatando o fato e solicitando o reparo no muro, para segurança de todos que frequentam a escola.

Por conta deste risco, a rotina de entrada e saída, aulas de educação física e a dinâmica do intervalo precisaram ser alteradas para evitar acidentes. Com isso também, as áreas de recreação, tão importantes na escola, ficaram bastante restritas.

Notamos também um vidro quebrado na porta da entrada, o qual a diretora nos informou também ter feito a solicitação de troca à SME.

Apesar da pintura recente também notamos deterioração da mesma na parte externa.

A diretora da unidade também relatou ter feito a compra da grelha do ralo da área externa e aguarda a limpeza da manutenção fazer a limpeza na calha/ralo para colocá-la. Área devidamente isolada/sinalizada.

Encaminhamentos:

Ofício a SME/Obras/Manutenção maior celeridade na execução do serviço, visto o problema além de risco à segurança impede que os alunos possam usar a quadra para aulas e atividades de recreação).

Contatos:

em.franciscolibardi@gmail.com
diretora Graziela - enviado prévia 14/8. 9:17

Carimbo da Unidade/ Visto

Visita à Escola Municipal Francisco Libardi – 13/08/2025

Muro danificado com risco de queda



Isolamento da área com fita zebrada

Área aguardando limpeza do ralo pelo setor de manutenção e colocação da grelha (providenciada pela escola)

Vidro quebrado na porta de acesso às salas de aula, aguardando troca

Pintura descascando/ desgastada na parte externa